

**Справка об устранении нарушений по результатам проверки Госпожнадзора
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа села Ваньки»
по выполнению требований пожарной безопасности**

№	Вид нарушения	Срок исполнения	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ по пожарной безопасности, требования которых будут устранены	Мероприятия по устранению	Ответственный исполнитель
1	В пределах марша лестницы 3-го типа (наружная открытая лестница) допущено устройство ступеней различной высоты с различной шириной проступи, ширина площадки лестницы 3-го типа на уровне эвакуационного выхода составляет 77 см, высота ограждения составляет 1,1 м	август-2015	п.6.30*СНиП 21-01-97	Капитальный ремонт наружной лестницы (ДОУ)	Фоминых Н.Г.
2	Выход из 1 младшей группы составляет 75 см	август-2015	п.6.30*СНиП 21-01-97	Реконструкция	Кошкарлова Е.А.
3	Помещение прачечной и гладильной не отделены от коридора преградой с заполнением проема в ней не ниже	август-2015	п.5.2.6.СП4.13130.2009	Установка сертифицированной двери	Фоминых Н.Г.
4	Не организована проверка внутреннего противопожарного водопровода на работоспособность с составлением акта	август-2015	п.55 Правил противопожарного режима	Провести проверку противопожарного водопровода	Фоминых Н.Г.
5	Для покрытий пола на путях эвакуации применен материал с неизвестными показателями пожарной опасности	август-2015	п.6.30*СНиП 21-01-97	Замена линолеума	Фоминых Н.Г.
6	Помещение электрощитовой и прачечной не отделено от коридора противопожарной преградой .	Июнь2015	п.6.30*СНиП 21-01-97	Установка дверей	Фоминых Н.Г.
7	При двустороннем расположении дверей в коридоре, ведущем из	август-2015	п.6.30*СНиП 21-01-97	Замена и разворот дверей	Фоминых Н.Г.

	актового зала вместимость более 15 человек в лестничную клетку, ширина пути эвакуации составляет 50см			(капитальный ремонт)	
8	Пожарный шкаф выполнен не из листовой стали	Август-2015	П.4.4. НПБ 151-2000, П.2.1 НПБ 151-2000	Текущий ремонт пожарного шкафа	Кошкарлова Е.А.
9	В здании школы и детского сада система вентиляции кухни автоматически не выключается при срабатывании системы пожарной сигнализации	Август - 2015	П.12.4 СНиП 41 -01-2003	Ремонт	Фоминых Н.Г.
10	Отсутствуют обозначения категорий по пожарной опасности	Август 2015	П.20	определение категории опасности и обозначить соответствующими знаками	Тюкалова Н.А
11	В школе на лестницах 3-го типа имеются ограждения высотой менее 1,2м и просветом более 0,1м	Июнь 2015	П.8.2.1 СП 1.13130.2009	Текущий ремонт	Фоминых Н.Г.

На устранение предписаний требуется проектно- сметная документация и финансовые затраты.

2. Проведен внеплановый инструктаж 17.10.2014 года

3. Усилен контроль по пожарной безопасности в учреждении.

4. На объектах с массовым пребыванием детей запрещено использование теплогенерирующих установок .